




臺北市士林區葫蘆國民小學  
開學前校園安全巡視紀錄

一、巡視時間：民國 106 年 08 月 28 日（星期一）上午 11：10

二、巡視地點：本校

三、巡視人員簽名：

羅永治

許興國  林婉瑜  楊美智  
 陳淑枝  吳惠枝

四、巡視情形：

- (一)川堂上的工程用具，請總務處聯繫廠商移置別處擺放。
- (二)川堂旁花圃落葉，請總務處工友協助清理。
- (三)司令堂天花板剝落，請總務處聯繫廠商處理，目前先以安全警示帶圍住該區域。
- (四)信義樓音樂教室外有桌椅，請總務處協助移置別處擺放。
- (五)團輔室內部施工接近完工，請總務處聯繫廠商，加緊施工完成，同時因施工所生之木屑清除乾淨。
- (六)仁愛樓與中正樓間之遊戲區上有麻繩，請總務處協助捆好。
- (七)仁愛樓 2F 飲水台有一處無法出水，係因無接水管所致。
- (八)走廊上有些雜物擺放，總務處將統一明日下午清運。
- (九)教室 607.608 班牌為了讓 2.3.4 樓一致，故裝置另一邊。
- (十)607 教室旁樓梯階水泥板撥落，請總務處聯繫廠商檢驗。
- (十一)仁愛樓 3F 西側樓梯間天花板的燈被風吹破，請總務處處理。
- (十二)仁愛樓 3F 東側樑有裂痕，請總務處聯繫廠商檢驗。

感謝主任们的用心

每協助，相間改善事項  
該處列入修繕

計畫

臺北市士林區葫蘆國民小學  
長 羅永治

0830 / 1500

機關首章核章

教務處

學務處

總務處

輔導室

人事室

會計室

教務處主任  
左鴻熙

學務處主任  
許興國

總務處主任  
林婉瑜

輔導室主任  
楊美智

人事室主任  
吳惠枝